

AREAL E SISTEMA DUNAR

ANÁLISE
- Alta pressão antrópica;
- Mau estado de conservação;
- Reduzido coberto vegetal;
- Evidência de acção dos agentes erosivos

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
- Regeneração do coberto vegetal;
- Redução da mobilidade do substrato
- Aplicação de paliçada com vegetação caracetrística de duna primária

SISTEMA FLUVIAL

ANÁLISE
- Regime torrencial;
- Acção erosiva nas margens;
- Forte presença de canas - *Arundo donax*;
- Obstrução episódica no Inverno

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
- Renaturalização do sistema fluvial;
- Valorização ambiental e paisagística
- Reforço da galeria ripícola e promoção da biodiversidade;
- Remoção das canas: controlo físico e químico;
- Promoção do escoamento e minimização de fenómenos de instabilidade

ÁREAS AGRÍCOLAS

ANÁLISE
- Solos com vocação e aptidão agrícola
- Situação actual de algum abandono de prática cultural
- Considera área de solos classificados como Reserva Agrícola Nacional;
- Vestígios de compartimentação de sebe viva
- Desregulação do equilíbrio entre sistema produtivo e de conservação

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
- Salvaguarda do potencial agrícola associado;
- Afectação nula ou mínima de solos afectos a RAN;
- Garantia de cumprimento dos pressupostos de compatibilização de usos não-agrícolas com áreas RAN

ARRIBA SUL

ANÁLISE
- Entre os dois principais acessos viários de ligação e circulação interna;
- Coberto vegetal de elevado interesse;
- Base da encosta, em contacto com via de acesso à Praia, a denotar instabilidade

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
- Salvaguarda do potencial florístico e manutenção da função de fixação, associada ao coberto vegetal
- Intervenção de drenagem e condução de águas pluviais;
- Intervenção de reforço e estabilização da base do talude

ARRIBA SUL- ALTO DA RIBEIRA D'ILHAS

ANÁLISE
- Evidentes sinais de instabilidade
- Perigo de desmoronamento de material rochoso
- Fissuração de pavimento do miradouro;
- Colapso de parte de percurso pedonal

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
- Aplicação de Plano de contenção e estabilização das arribas
- Reforço da segurança
- Integração paisagística das soluções técnicas

ARRIBA NORTE - PENEDO DO MOURO

ANÁLISE
- Fenómenos de carsificação na face virada ao mar
- Fenómoneos de erosão diferencial
- vestígios de vegetação Invasora (*Carpobrotus edulis*)
- Uso antrópico desregrado

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
- Restauração e recuperação de zonas ravinadas
- Delimitação de percursos pedestres e renaturalização das áreas sem coberto vegetal
- Interdição clara de trânsito motorizado
- Remoção de vegetação invasora

ÁREAS SOCIAIS

ANÁLISE
- Ocupação desregrada, abusiva e casuística.
- Conjunto dissonante em termos da qualidade cénica da paisagem
- Incorrecta distribuição de usos e funções
- Massiva presença do automóvel junto ao areal

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
- Reordenamento de usos e fluxos;
- Dimensionamento e localização de equipamentos em função da capacidade de carga e potencial interrínseco da praia;
- Promoção da permeabilidade, das construções ligeiras e da coerência material na intervenção
- Manutenção da barreira de defesa contra o avanço da água

Mafra
Qualidade de Vida
CÂMARA MUNICIPAL

IN PLENI TUS
Planeamento

MUNICÍPIO DE MAFRA

PLANO DE PORMENOR DE RIBEIRA DE ILHAS

PLANTA SÍNTESE DE ESTRUTURA VERDE 19

Escala 1/2 000

OUTUBRO 2010

Munícipia, SA, 2003
Sistema de Coordenadas Oficial do IGP - ETRS 89 (PT - TM06/ETRS 89
European Terrestrial Reference System 1989)