

ANEXO II

FACTOR DE ERODIBILIDADE POR TIPO DE SOLOS PRESENTES NO CONCELHO DE MAFRA

Tipo de Solos	Factor de Erodibilidade, Metros (K)
A	0,26
Aac	0,44
Ac	0,44
Ac(i)	0,44
Al	0,28
Alc	0,44
Ap	0,28
Arb	0,00
Arc	0,00
Arct	0,00
Art	0,00
Atl	0,19
Bac	0,32
Bc	0,32
Bc(a)	0,32
Bc(p)	0,32
Cal	0,34
Cb	0,34
Cb(d)	0,34
Cb(d,p)	0,34
Cbc	0,34
Cp	0,32
Eb	0,39
Ec	0,39
Kb	0,29
Klb	0,29
Klb(p)	0,29
Krc	0,31
Lb	0,28
Lb(d)	0,31
Lb(d,p)	0,31
Lb(p)	0,31
Lpt	0,31
Lpt(a)	0,31
Lpt(d)	0,31
Lvt	0,31

Tipo de Solos	Factor de Erodibilidade, Metros (K)
Lvt(a)	0,31
Lvt(p)	0,31
Mnb	0,32
Mnb	0,32
Mnlt	0,32
Mnst	0,32
Mnst(a)	0,32
Mnst(p)	0,32
Mnt	0,32
Mnt(a)	0,32
Mnt(d)	0,32
Mstb(d,p)	0,32
Mstb(p)	0,32
Pab	0,29
Pab'	0,23
Pab(p)	0,29
Paco	0,31
Paco(a)	0,23
Paco(p)	0,31
Pag	0,26
Pago	0,26
Pago(a)	0,26
Pao	0,23
Pao(a)	0,23
Pat	0,29
Pat(a)	0,29
Pat(d)	0,29
Patc	0,34
Pato	0,29
Pato(a)	0,29
Pato(h)	0,29
Pc	0,31
Pc'	0,30
Pc'(a)	0,30
Pc(a,p)	0,32
Pcdc	0,29



Tipo de Solos	Factor de Erodibilidade, Metros (K)
Pcdc(a)	0,29
Pcdc(a,p)	0,29
Pcdc(d)	0,29
Pcdc(d,p)	0,29
Pcdc(p)	0,29
Pcs	0,32
Pcs'	0,32
Pcs(a)	0,32
Pcs'(a)	0,32
Pcs'(p)	0,32
Pcsd	0,32
Pcsd'	0,30
Pcsd(a)	0,32
Pcsd'(a)	0,30
Pcsd(a,p)	0,30
Pcsd'(a,p)	0,32
Pcsd(d)	0,32
Pcsd'(d)	0,30
Pcsd(d,p)	0,32
Pcsd'(d,p)	0,30
Pcsd(p)	0,32
Pcsd'(p)	0,30
Pcst	0,32
Pcst'	0,30
Pcst(a)	0,32
Pcst'(a)	0,30
Pcst(a,p)	0,32
Pcst(d,p)	0,32
Pcst'(p)	0,30
Pct	0,32
Pct(p)	0,32
Pdg	0,26
Pgm	0,31
Pgm(d)	0,31
Pm	0,23
Pmg	0,29
Pmg(d)	0,29
Pmg(p)	0,29
Psd(d,p)	0,29
Pt	0,31
Ptc	0,32
Ptco(a)	0,32

Tipo de Solos	Factor de Erodibilidade, Metros (K)
Pto	0,31
Pvd	0,38
Sb	0,35
Sb(a)	0,35
Sb(h)	0,26
Sba	0,35
Sbac	0,35
Sbac(h)	0,35
Sbc	0,35
Sbc(p)	0,35
Sbl	0,35
Sblc	0,42
Slb	0,31
Slpt	0,32
Slpt(p)	0,32
Slvt	0,31
Spc'	0,30
Spc'(a)	0,30
Spc'(d,p)	0,30
Spc'(p)	0,30
Srt(a)	0,32
Svc'	0,33
Svc'(a)	0,33
Svc'(a,p)	0,33
Svc'(p)	0,33
Vac	0,36
Vac'	0,33
Vac'(a)	0,33
Vac'(p)	0,33
Vagc	0,35
Vagc(a)	0,35
Vago	0,31
Vago(a)	0,31
Vao	0,31
Vao(a)	0,31
Vatc	0,38
Vatc(a)	0,38
Vatc(p)	0,38
Vatc(p)	0,38
Vato	0,38
Vato(a)	0,38
Vc'	0,33



Tipo de Solos	Factor de Erodibilidade, Metros (K)
Vcd	0,38
Vcd(a,p)	0,38
Vcd(d)	0,38
Vcd(d,p)	0,38
Vcd'(d,p)	0,19
Vcd(p)	0,38
Vcdc	0,40
Vcdc(a)	0,40
Vcdc(a,p)	0,40
Vcdc(d,p)	0,40
Vcdc(p)	0,40
Vcdt	0,32
Vcdt(a,p)	0,32
Vcdt(d)	0,32
Vcdt(d,p)	0,32
Vcdt(p)	0,32
Vcm	0,19
Vcmo	0,19
Vcmo(a)	0,19

Tipo de Solos	Factor de Erodibilidade, Metros (K)
Vcmo(p)	0,19
Vcsd	0,36
Vcsd(a)	0,36
Vcsd(p)	0,36
Vcst	0,36
Vcst'	0,33
Vcst(a)	0,36
Vcst'(a)	0,33
Vcst(p)	0,36
Vct	0,36
Vdg(a)	0,30
Vt	0,31
Vt(a)	0,31
Vt(d)	0,31
Vt(d,p)	0,31
Vt(p)	0,31
Vto	0,31
Vto(p)	0,31

